Untersuchungen der durch Walter Lenke im Jahre 1961 erstellten Umrechnungen

Gerhard Stöhr 2010.2

Florentinae 50	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,5	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
Celsius nach Libri	-20,0	-18,8				-12,5		-10,0							0,0							10,0		12,3				18,8				25,0										40,0
Celsius nach Stöhr	-20,0	-18,5	-17,0	-15,5	-14,0	-12,5	-11,0	-9,5	-8,0	-6,5	-5,0	-3,5	-2,0	-0,5	0,0	1,0	2,5	4,0	5,5	7,0	8,5	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0	17,5	19,0	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	40,0
Celsius nach Lenke	-19,0	-17,8	-16,6	-15,3	-14,0	-12,6	-11,2	-9,7	-8,2	-6,6	-5,0	-3,4	-1,7	0,0		1,7	3,4	5,1	6,9	8,7	10,6	12,5	14,4	16,3	18,1	19,9	21,6	23,3	25,0	26,7	28,4	30,0	31,6	33,2	34,4	36,2	37,6	39,0	40,3	41,6	42,8	44,0



Thermometrum Magnum	-90,0	-89,0	-88,0	-87,0	-86,0	-85,0	-84,0	-83,0	-82,0	-81,0	-80,0	-79,0	-78,0	-77,0	-76,0	-75,0	-74,0	-73,0	-72,0	-71,0	-70,0	-69,0	-68,0	-67,0	-66,0	-65,0	-64,0	-63,0	-62,0	-61,0	-60,0	-59,0	-58,0	-57,0	-56,0	-55,0	-54,0	-53,0	-52,0	-51,0	-50,0	-49,0	-48,0	-47,0	-46,0	-45,0
Celsius nach Stöhr	-18,9	-18,6	-18,3	-18,0	-17,7	-17,4	-17,0	-16,7	-16,4	-16,1	-15,8	-15,5	-15,2	-14,9	-14,6	-14,3	-13,9	-13,6	-13,3	-13,0	-12,7	-12,4	-12,1	-11,8	-11,5	-11,2	-10,8	-10,5	-10,2	-9,9	-9,6	-9,3	-9,0	-8,7	-8,4	-8,1	-7,7	-7,4	-7,1	-6,8	-6,5	-6,2	-5,9	-5,6	-5,3	-5,0
Celsius nach Lenke	-16,0	-15,8	-15,5	-15,2	-14,9	-14,7	-14,4	-14,2	-13,9	-13,6	-13,4	-13,1	-12,8	-12,6	-12,3	-12,0	-11,8	-11,5	-11,2	-10,9	-10,7	-10,4	-10,1	-9,9	-9,6	-9,3	-9,1	-8,8	-8,5	-8,3	-8,0	-7,7	-7,5	-7,2	-6,9	-6,6	-6,4	-6,1	-5,9	-5,6	-5,3	-5,1	-4,8	-4,5	-4,3	-4,0

Thermometrum Magnum	-44,0	-43,0	-42,0	-41,0	-40,0	-39,0	-38,0	-37,0	-36,0	-35,0	-34,0	-33,0	-32,0	-31,0	-30,0	-29,0	-28,0	-27,0	-26,0	-25,0	-24,0	-23,0	-22,0	-21,0	-20,0	-19,0	-18,0	-17,0	-16,0	-15,0	-14,0	-13,0	-12,0	-11,0	-10,0	-9,0	-8,0	-7,0	-6,0	-5,0	-4,0	-3,0	-2,0	-1,0	0,0	1,0
Celsius nach Stöhr	-4,6	-4,3	-4,0	-3,7	-3,4	-3,1	-2,8	-2,5	-2,2	-1,9	-1,5	-1,2	-0,9	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3
Celsius nach Lenke	-3,7	-3,5	-3,2	-2,9	-2,7	-2,4	-2,1	-1,9	-1,6	-1,3	-1,1	-0,8	-0,5	-0,3	0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,3	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2	7,5	7,7	8,0	8,3

Thermometrum Magnum	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
Celsius nach Stöhr	9,6	9,9	10,2	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,9	20,2	20,5	20,8	21,1	21,4	21,7	22,0	22,3	22,6	23,0
Celsius nach Lenke	8,5	8,8	9,1	9,3	9,6	9,9	10,1	10,4	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0	12,3	12,6	12,8	13,1	13,4	13,6	13,9	14,2	14,4	14,7	14,9	15,2	15,5	15,8	16,0	16,3	16,5	16,8	17,1	17,3	17,6	17,9	18,1	18,4	18,7	18,9	19,2	19,5	19,7	20,0






Celsius nach Stöhr
Celsius nach Lenke
Celsius
30,0
20,0
10,0
0,0
Magnum Thermometrum
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0